



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

„FLORIAN”
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD NR 8/WR
50-008 Wrocław, ul. T. Kościuszki 69A
tel. (071) 341-93-26

Wrocław

22.11.2016r

, dnia

OPINIA 063725

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 'Polna 1m 13

nr

w

we Wrocławiu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:
ul. Mikołaja Reja 53-55

Wrocławskie Mieszkania Sp.z o o

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Jacek Malec

Pana

w celu:

~~1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.~~

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.

~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Z powodu nieprawidłowego wyprowadzenia wentylacji kuchni ponad dach proponuje się
po zdemontowaniu wyprowadzenie jednego niezależnych przewodu kominowego przez strych
ponad dach .

A -proponowany na wyprowadzenie niezależnego przewodu kominowego dla wentylacji wywiewnej
kuchni mieszkania 13 systemem rurowym fi 150 ocieplonym na przepisową wysokość ponad dach,

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz
z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: użytkownika

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 28.11.2016

podpis

Inspektor Nadzoru
Łukasz Niewziński

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia pra-
widłość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominiarską Spółdzielni
„Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.


OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

Kierownik Zakładu
Rejonowy Mistrz Kominiarski

Jacek Malec
Pieczęć i podpis

Szkic orientacyjny:



A - dla wentylacji kuchni mieszkania 13

Kierownik Zakładu
Rejonowy Mistrz Kombiarski
Jacek Malec

.....
Pieczęć i podpis opiniodawcy