



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

„FLORIAN”

SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
we WROCLAWIU

REJONOWY ZAKŁAD NR 8/WR
50-008 Wrocław, ul. T. Kościuszki 69A
tel. (071) 341-93-26

Wrocław

, dnia 29.12.2016r

OPINIA 064185

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Leonarda da Vinci 2 m 2 nr w we Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez: Wrocławskie Mieszkania Sp.z o o
ul. Mikołaja Reja 53-55

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Jacek Malec

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.

~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.~~

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Istniejąca wentylacja kuchni mieszkania 2 w przewodzie kominowym nr 1

Istniejące kocioł CO na opał stały w przewodzie kominowym nr 2

W/w przewody drożne

Z powodu braku przewodów kominowych w obrębie łazienki mieszkania 2 proponuje się wyprowadzenie jednego niezależnego przewodu kominowego po klatce schodowej ponad dach.

A -proponowany na wyprowadzenie niezależnego przewodu kominowego dla wentylacji wywiewnej łazienki mieszkania 2 systemem rurowym fi 150 ocieplonym na przepisową wysokość ponad dach,

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 3.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w² egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: użytkownika
i Sp-ni "FLORIAN"

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 30.12.2016

podpis

Insp. Nadzoru
Łukasz Kiedzielski

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominiarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

Rejonowy Mistrz Kominiarski
Pieczeń i podpis

Szkic orientacyjny:



- 1 - wentylacja kuchni m 2
- 2 - kocioł CO na opał stały kuchnia m 2
- A - prop .na wentylacje łazienki m 2

Kierownik Zakładu
Rejonowy Mistrz Kierownik

Jacek Mulec

Pieczęć i podpis opiniodawcy