







Zestawienie wymienianych oraz projektowanych okien i drzwi													
OZNACZENIE	O1 I etap	O2 I etap	O3 I etap	O4 I etap	O5 I etap	O6 I etap	O7 I etap	O8 I etap	O9 I etap	O10 I etap	O11 I etap	O12a I etap	O12b I etap
SCHEMAT													
Wymiar S / H [cm]	110 / 215	110 / 175	110 / 290	180 / 280	140 / 215	140 / 175	165/ 290	160 / 255	70 / 135	105 / 215	105 / 175	105 / 215	105 / 175
Materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Ilość	40	31	4	2	4	4	2	1	1	-	-	2	-
elawacja tylna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	2	2
Uwagi szczegółowe	nawietrzaki okienne z precyzyjnym nastawem np. kod EF903, dł. 280mm, kolor biały współczynnik przenikania ciepła U=1,3 [W/m2K]												
Uwagi ogólne	Remont elewacji frontowej obejmuje wymianę wszystkich okien, niezależnie od ich stanu technicznego, celem ujednolicenia wyglądu elewacji oraz przywrócenia oryginalnych podziałów pości okna na krzyż łaciński. Przed wykonaniem okien i drzwi wykonać odpowiednie obmiary w budynku. Podane wielkości okien są orientacyjne.												

Zestawienie wymiennianych oraz projektowanych okien i drzwi						
OZNACZENIE	O13 I etap	O14 I etap	Op I etap	Op1 - EI30 I etap	D1 I etap	D2 I etap
SCHEMAT						
Wymiar S / H [cm]	60 / 70	50 / 70	40/80	40/80	100 / 200	155 / 295 [drzwi 100+40 /190]
Materiał	PCV	drewno	stal	stal	aluminium	aluminium
Kolor	biały	biały	RAL 8019	RAL 8019	aluminium RAL 8019	aluminium biały
Ilość	-	5	14	2	-	1
elewacja frontowa	-	5	14	2	-	1
elewacja tylna	5	2	6	-	1	-
Uwagi szczególne	nawietrzaki okienne z precyzyjnym nastawem np. kod EF903, dł.280mm, kolor biały U=1,3 [W/m2K] okno piwniczne z zabezpieczeniem blachą perforowaną ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo RAL 8019; nawietrzaki okienne okno piwniczne EI30 z zabezpieczeniem blachą perforowaną ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo RAL 8019; zamek na wkładkę patentową, kolor RAL 8019, bez przeszklenia, Udrzwi=1,7 W/m2K					
Uwagi ogólne	Remont elewacji frontowej obejmuje wymianę wszystkich okien, niezależnie od ich stanu technicznego, celem ujednolicenia wyglądu elewacji oraz przywrócenia oryginalnych podziałów pości okna na krzyż łaciński. Remont elewacji tylnej obejmuje wymianę okien o złym stanie technicznym oraz łatek, których podział nie jest zgodny z oryginalnym podziałem pości okna na krzyż łaciński. Przed wykonaniem okien i drzwi wykonać odpowiednie obmiary w budynku. Podane wielkości okien są orientacyjne.					

MAZUR ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS S.P. Z O.O. Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Miłków tel/fax: 0 prefix 71 3282340 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl				Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław			
INWESTOR Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław							
BRANŻA architektura projektowa architektura wnętrz architektura sprawdził				branża upr. bud. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY				DATA sierpień 2017			
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ				RYS. NR A-13			