



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD Nr 3/WR
50-008 Wrocław, ul. T. Kościuszki 69A
tel./fax 71 341-93-26

Wrocław , dnia 05.12.2016 r.

OPINIA 063614

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Nowowiejska 67 m 9 nr w we Wrocławiu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez: Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o

ul. Mikołaja Reja 53 - 55

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Krzysztof Podraska , Daniel Moszkowicz w celu:

~~1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.~~

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.

~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Opinie wykonano dla Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o

Piec kaflowy w pokoju m 9 podłączony jest do drożnego przewodu kominowego nr A i wykazuje prawidłowy ciąg kominowy. Wentylacja wywiewna kuchni m 9 podłączona jest do drożnego przewodu kominowego nr B i wykazuje prawidłowy ciąg kominowy przy dopływie powietrza z zewnątrz. Piec kaflowy w pokoju m 9 podłączony jest do drożnego przewodu kominowego nr C i wykazuje prawidłowy ciąg kominowy.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: użytkownika

i Sp-ni "FLORIAN"

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

UPRAWNIONY
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do rejestru KKP
Pieczęć i podpis
Krzysztof Podraska

Szkic orientacyjny:



- A - Piec kaflowy pokój m 9
- B - Wentylacja wywiewna kuchni m 9
- C - Piec kaflowy pokój m 9

UPRAWNIONY
MISTRZ KAMIENIARSKI

Pieczęć i podpis opiniodawcy

Krzysztof Podraska